




LATO COMPONENTI

NOTA:
SALDARE DUE RESISTENZE DA 10000 OHM TRA IL
POSITIVO ED I COLLEGAMENTI "ON" DI OGNI
INGRESSO (PIEDINI 6 E 8 DI Ic1).