

Ora vanno saldati i rinforzi "5" alla gondola



E i pezzi "6" nelle piccole scanalature sul lato inclinato

